


0,15V bei 3A



11.10.04: V1.1 Relais umgepolt, Wertänderungen  
 25.10.05 V1.2 PC-Control dazu  
 01.04.07 V1.3 High-Side Switch dazu dazu  
 PC-CONTROL ARE3.2

(c) Wolfgang Kufer

reverser\_1.3  
 nicht gespeichert!  
 Sheet: 1/3

